

Инструкции

- Калибровка монитора MView
- Калибровка глубиномера
- Модем IRZ
- Калибровка инклинометров
- DrillManager
- BlastManager
- Подключение юнита к Core Service (CS)
- Создание нового юнита
- Подключение юнита к базовой станции (БС)
- Корректировка координат
- Подключение и настройка БС
- Калибровка аналоговых и импульсных датчиков
- Трансформация координат
- Подключение к базовой станции
- Настройка приемника
- Настройка приемника

From:

<https://wiki.rit-it.com/> - **RIT Automation**

Permanent link:

<https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals?rev=1751435781>

Last update: **2025/07/02 05:56**

